

Inventaire corrigé portes édicules gaz changées au 05-03-26* (Résidence " les cottages de Cressely")

Détail Portes (constituées de vantaux)								
	Nombre de Portes 1 ventail	N° Maison	Nombre de Portes 2 vantaux	N° Maison	Nombre de Portes 3 vantaux	N° Maison	Nombre de Portes 4 vantaux	N° Maison
Placette P1	*	*	1	Devant N° 2	1	Devant N° 17	*	*
Placette P2	*	*	1	Devant N°32	*	*	1	Devant N°24
Placette P3	*	*	*	*	*	*	*	*
Placette P4	*	*	1	Devant N°62	*	*	*	*
Placette P5	*	*	*	*	*	*	1	Devant N°73
Placette P6	*	*	*	*	2	Devant N° 93 et 99	*	*
Placette P7	1	Devant N°124	*	*	*	*	*	*
Total	1		3		3		2	

* avec barre de seuil en partie basse en Aluminium pour éviter phénomène de capillarité et de pourriture du bois !